

11



 **3h max**

Umístěte svíčky na podnosy. Po 3 hodinách hoření se svíčky mohou roztavit a zhroutit se. Znovu tyto zbylé části svíček můžete roztavit a

UPOZORNĚNÍ!

Dejte pozor, abyste vosk nepřehřáli. Při přehřátí by mohlo dojít ke samovznícení. Abyste této situaci předešli, udržujte teplotu na nejnižší hodnotě a neustále sledujte proces tavení. Jakmile se vosk roztaví, okamžitě jej vyjměte z tepla. Vyhněte se jakémukoliv kontaktu surovin s tělem, zejména s ústy a očima.

V případě kontaktu s očima nebo se sliznicí okamžitě vypláchněte vodou.

V případě popálení okamžitě držte postiženou oblast pod velmi studenou tekoucí vodou po dobu nejméně 15 minut. V případě potřeby vyhledejte lékaře.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Zabraňte znečištění životního prostředí. Vyvarujte se vdechování výparů. Používaný pracovní oděv by neměl být nošen mimo pracoviště. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít.

Před opětovným použitím vyperte používaný oděv.

Pokud je na kůži: Omyjte velkým množstvím mýdla a vody.

Pokud se objeví podráždění kůže nebo vyrážka:

Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření. Obsah zlikvidujte ve vhodném obalu.


Vyrob si sám - svíčky


SentoSphere, 235

POTŘEBNÉ POMŮCKY (nejsou součástí sady)




POSTUP






Rozpusťte vosk ve vodní lázni.
1. Nerozpouštějte vosk bez použití horké vody!




Vosk nesmí být zahříván na více než 70 °C. Chcete-li to zkontrolovat, ponořte lžičku z nerezové oceli na 3 sekundy do vosku. Na lžičce musí být vidět nános vosku. Pokud ne, je vosk příliš horký.



Po rozpuštění vosku přidejte voňavá barviva.

= 35 **Barvení**

1			
3			
3			20
3		10	
3		1	
3		3	
		1	
		2	
		3	
		2	1
		10	3
3			3
			1



Nechte si trochu barevného vosku a jakmile se svíčka ochladí, tak se vosk smrští. Zbylým voskem vyplňte duté oblasti.